

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество «Подпорожский механический завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Дирекция						
Директор по общим и правовым вопросам	3	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			
Директор по экономике и финансам	4	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			
Директор по качеству	5	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			
Директор по производству	6	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			
Бухгалтерия						
Заместитель главного бухгалтера	11	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Бухгалтер	12.1А, 12.2А, 12.3А, 12.4А, 12.5А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел по управлению персоналом						
Начальник отдела	16	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Старший специалист	17	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные.	Выполнение требований охраны труда			
Старший табельщик	18	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Юридический отдел						
Юрисконсульт	19	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Административно-хозяйственный отдел (АХО)						
Начальник отдела	20	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Кладовщик	22	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Медицинский пункт						
Фельдшер	25	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Служба безопасности						
Сторож	26	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел сертификации, лицензирования и исполнительной документации						
Начальник отдела	31	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			
Ведущий инженер	32	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Бюро метрологии						
Начальник бюро	34	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Технологический отдел						
Инженер-технолог 2 категории (архив тех.отдела)	38	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Инженер-конструктор 1 категории (ЦМК-1)	40	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии						
Начальник отдела	41	Провести коррекцию системы общего освещения: заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Инженер-эколог	42	Провести коррекцию системы общего освещения: заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Планово-диспетчерский отдел						
Начальник отдела	45	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел автоматизации систем управления производством (ОАСУП)						
Начальник отдела	46	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Инженер-программист	47	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел закупок и реализации готовой продукции						
Начальник отдела	48	Провести коррекцию системы общего освещения: заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Старший специалист	49.1А, 49.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Специалист	50	Провести коррекцию системы общего освещения: заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Центральный склад						
Заведующий складом	51	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Кладовщик	52	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Склад готовой продукции						
Начальник склада	53	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Кладовщик	54	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Отдел главного энергетика и механика (ОГЭиМ)						
Главный энергетик	55	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Главный механик	56	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Инженер-энергетик	57	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер по ремонту оборудования	58	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Мастер по ремонту кранового оборудования	59	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер по ремонту технологического оборудования	60	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Машинист ВРУ	61	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Цех металлоконструкций (ЦМК)						
Начальник цеха	68	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Заместитель начальника цеха (ЦМК)	69	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников или заменить лампы в светильниках на более мощные. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер механического участка (МСЦ)	70	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер сборочного участка (МСЦ)	71	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер сборочно-сварочного участка (ЦМК-1)	72	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер заготовительного участка (ЦМК-1)	73	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Мастер участка противокоррозионной защиты (ЦМК-2)	74	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников. Организовать контроль за своевременной заменой перегоревших ламп.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Слесарь-сборщик (ЦМК-1)	75.1А, 75.2А, 75.3А, 75.4А, 75.5А, 75.6А, 75.7А, 75.8А, 75.9А, 75.10А, 75.11А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне сварочно-сборочных стелдов ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (ЦМК-1)	76.1А, 76.2А, 76.3А, 76.4А, 76.5А, 76.6А, 76.7А, 76.8А, 76.9А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне сварочно-сборочных стелдов ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Газорезчик (ЦМК-1)	77.1А, 77.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне размещения машин плазменной резки заготовительного участка ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Фрезеровщик (ЦМК-1)	78.1А, 78.2А, 78.3А, 78.4А, 78.5А, 78.6А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Сверловщик (ЦМК-1)	79.1А, 79.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Резчик металла на ножницах и прессах (ЦМК-1)	80	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Вальцовщик (ЦМК-1)	81	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Разметчик (ЦМК-1)	82	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне сварочно-сборочных стелдов ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Стропальщик (ЦМК-1)	87.1А, 87.2А, 87.3А, 87.4А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне проведения стропальных работ ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Кладовщик (ЦМК-1)	88	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			
Уборщик производственных помещений (ЦМК-1)	89.1А, 89.2А, 89.3А, 89.4А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне уборок ЦМК-1.	Выполнение требований охраны труда			
Маляр (ЦМК-2)	91.1А, 91.2А, 91.3А, 91.4А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне проведения работ ЦМК-2.	Выполнение требований охраны труда			
Подсобный рабочий (ЦМК-2)	92.1А, 92.2А, 92.3А, 92.4А, 92.5А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне проведения работ ЦМК-2.	Выполнение требований охраны труда			
Токарь (МСЦ)	94.1А, 94.2А, 94.3А, 94.4А, 94.5А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Токарь (МСЦ)	95	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Токарь (МСЦ)	96	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Токарь-расточник (МСЦ)	97	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Фрезеровщик (МСЦ, инструментальный уч-к)	98	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Фрезеровщик (МСЦ)	99.1А, 99.2А, 99.3А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Фрезеровщик (МСЦ)	100	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Сверловщик (МСЦ)	101.1А, 101.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Слесарь механосборочных работ (МСЦ)	102.1А, 102.2А, 102.3А, 102.4А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне сварочно-сборочных стенов МСЦ.	Выполнение требований охраны труда			
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (МСЦ)	103.1А, 103.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне сварочно-сборочных стенов МСЦ.	Выполнение требований охраны труда			
Стропальщик (МСЦ)	106.1А, 106.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне проведения стропальных работ МСЦ.	Выполнение требований охраны труда			
Уборщик производственных помещений (МСЦ)	107.1А, 107.2А, 107.3А, 107.4А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне уборки МСЦ.	Выполнение требований охраны труда			
Термист (МСЦ)	109	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников на термическом участке.	Выполнение требований охраны труда			
Кузнец на молотах и прессах (МСЦ)	110.1А, 110.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников на кузнечном участке.	Выполнение требований охраны труда			
Заточник (МСЦ)	111.1А, 111.2А	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			
Транспортный цех						
Начальник цеха	112	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда			

1	2	3	4	5	6	7
Плотник	123	Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников в зоне расположения станков.	Выполнение требований охраны труда			

Дата составления:

02.02.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Домрачев Ф.И.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по качеству
(должность)

Ильяхин А.А.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)

Начальник отдела ОТ, ПБ и экологии
(должность)

Стретович Е.В.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом
(должность)

Кузнецова Н.А.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)

Начальник цеха
(должность)

Салихов Х.Х.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

977

(№ в реестре экспертов)

Васькина И.Ю.
(ФИО)

1.04.2016 г.
(дата)